

Gemeindenachrichten Hölstein

vom 17. Februar 2020

Gezähmter Bach

Oberhalb der Baustelle an der Ribigasse in Hölstein fliesst die Vordere Frenke in ihrem gewohnten Bett. Sie wird ab dort kanalisiert und das Bachwasser anschliessend über mehrere hundert Meter in einer Kunststoffröhre abgeleitet, damit die Baugrube möglichst «trocken» bleibt. Bei Regenfällen steigt das Wasservolumen, was zur Flutung der Baustelle führen kann und die Bauarbeiten zeitweise eingestellt werden müssen.



Erweiterung Gemeindewerkhof

Der Rohbau des Obergeschosses ist praktisch fertiggestellt. Schon bald wird der Aufrichte-Baum gesetzt.



Rodung am Stutz-Hang

Aus Sicherheitsgründen muss der Hang oberhalb und unterhalb des Stutzweges in Hölstein gerodet werden. Viele Bäume sind wegen Trockenheit und Krankheiten derart geschwächt, dass sie ein Risiko darstellen. Für die Rodung sind Spezialfahrzeuge erforderlich. Stutzweg und Langenbaumweg müssen während rund zehn Tagen für den Verkehr und für Fussgänger gesperrt werden.



Zur gleichen Zeit findet auf der gegenüberliegenden Talseite die Instandstellung des Lampenbergerwegs statt. Auf einer längeren Strecke ist das alte Trasse unterspült worden bzw. ist der Unterbau abgerutscht. Die Strasse muss neu gesichert werden.



Gemeinde Hölstein